

道東自動車道にて発生した事故について（第一報）

2019年5月20日（月）13時頃、北海道十勝郡浦幌町内の道東自動車道「浦幌インターチェンジ～本別インターチェンジ」間（帯広方面：西行車線）にて、弊社、釧路空港12:10発 帯広駅行「スイーツライナー」を含む、多重事故が発生いたしました。

高台となっている浦幌町の貴老路（きろろ）地区より、本別町中心部へと高速道路の下り坂が長く続く区間であり、周辺の畑作地からの多量の土埃が、掘割構造となっている高速道路上へ流れ込み、視界が非常に悪くなっている状況で発生したものと考えられます。

当該バスにご乗車されたお客様をはじめ、当該事故にてお怪我をされた方に、心よりお詫びとお見舞いを申し上げます。また、通行止めの影響を受けられた方など、ご関係の皆様におかれましては、多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

詳細状況は、現在関係各機関で調査中でございます。

今後は、より安全な運行に向けて、早急に取り組んでまいります所存です。

2019年5月20日
北海道拓殖バス株式会社

